



GUIA PRÁTICO DE RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE

alfaloc[®]
ALWAYS YOU



3 REGRAS DE OURO

1

Caixa não usada, de cartão canalado duplo, com uma resistência adequada ao peso a transportar

2

Imobilização e fixação da mercadoria dentro da caixa, por forma a não haver qualquer movimentação no seu interior

3

Acondicionamento interno (mínimo de 5 cm) em todas as faces da embalagem, e entre cada elemento, por forma a não existir qualquer espaço vazio dentro da caixa



CAIXAS USADAS

Sabia que uma caixa usada perde 50 a 70% das suas características de resistência?

As caixas reutilizadas podem ter inscritas simbologias de materiais perigosos ou inflamáveis ou rótulos que não conferem com o conteúdo.

Isto pode ser um problema para as leituras ou para as alfândegas que **param imediatamente** alguma embalagem que apresente qualquer suspeita.

AMORTECIMENTO



Amortecimento de baixa densidade
(mole) para **produtos leves**.



Amortecimento de alta densidade
para **produtos pesados**

BONS EXEMPLOS



Imobilização total e acondicionamento individual (> 5cm) em caixa de cartão canelado duplo




Imobilização total e amortecimento superior a 5 cms em todas as faces em caixa nova de cartão canelado triplo



Acondicionamento específico de alta densidade e apropriado em caixa nova de cartão canelado duplo

MÉTODO IDEAL "BOX IN BOX"



SEGURO

A responsabilidade do transportador é limitada a um valor por quilograma de mercadoria transportada, e que muitas das vezes esse montante não cobre o valor efetivo da mesma.

Portanto recomenda-se a realização de um seguro, sempre que o valor da mercadoria seja significativo, ou que em regra ultrapasse os 10€ por quilo.



FECHO DA EMBALAGEM

É decisivo para a integridade da embalagem
A qualidade da fita é importante (recomendada fibra de vidro) Fita adesiva mínimo 50 mm de largura

Método T – Concede a embalagem maior resistência
Fecho adicional (Cintas) para embalagens de peso superior 30 kgs



FECHO EM T



O garante para a **fiabilidade e integridade** da embalagem

FLEJE



Recomendado para
Mercadorias > 30Kgs

ETIQUETAGEM CORRETA

- Não colar as etiquetas sobre as abas (junção)
- A superfície deve estar limpa
- Não deve ser colada por cima de películas (filme)
- Devem ser colocadas regra geral no topo da maior superfície
- Não esquecer de colocar etiquetas de material pesado > 25 Kgs
- Fechar as bolsas corretamente



alfaloc[®]
ALWAYS YOU

www.alfaloc.pt